

Umsetzungskonzept
 „Hydromorphologische Maßnahmen“
 nach EG-WRRL für den Flusswasserkörper „Stoißer Ache; Stoißermaisbach“ 1_F617

Stand: Dezember 2024

Anlage 1: Maßnahmenvorschläge (Umsetzungsfahrplan)

L = Lineare Maßnahme; P = Punktuelle Maßnahme

Stoißer Ache; Gew. 3. Ordnung (Wildbach) (Lkr. Berchtesgadener Land)								
Gewässer	Maßnahme Nr.	Form	Verortung	BY-Maßnahme		Ausbau (A) Unterhalt (U)	Unterhaltslast/ Träger	Bemerkungen
			von-bis	BY-Code	Maßnahme Beschreibung			
	1	P	Fkm 1,925 HYMOP05850 Vor Einmündung Nesselgraben	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	2	P	Fkm 2,395 HYMOP05851 Bei Herrenwiesenweg vor Piding	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	3	P	Fkm 2,674 HYMOP05852 Bei Herrenwiesenweg vor Piding	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	4	P	Fkm 3,564 HYMOP05856 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	5	P	Fkm 3,656 HYMOP05857 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	6	P	Fkm 3,740 HYMOP05858 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache

Stoißer Ache; Gew. 3. Ordnung (Wildbach) (Lkr. Berchtesgadener Land)								
Gewässer	Maßnahme Nr.	Form	Verortung	BY-Maßnahme		Ausbau (A) Unterhalt (U)	Unterhaltslast/ Träger	Bemerkungen
			von-bis	BY-Code	Maßnahme Beschreibung			
Stoißer Ache	7	P	Fkm 3,837 HYMOP08415 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	8	P	Fkm 3,935 HYMOP05859 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	9	P	Fkm 4,037 HYMOP05860 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	10	P	Fkm 4,153 HYMOP05861 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	11	P	Fkm 4,241 HYMOP05862 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	12	P	Fkm 4,275 HYMOP08414 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	13	P	Fkm 4,314 HYMOP05863 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	14	P	Fkm 4,397 HYMOP08409 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	15	P	Fkm 4,471 HYMOP08403 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache

Stoißer Ache; Gew. 3. Ordnung (Wildbach) (Lkr. Berchtesgadener Land)								
Gewässer	Maßnahme Nr.	Form	Verortung	BY-Maßnahme		Ausbau (A) Unterhalt (U)	Unterhaltslast/ Träger	Bemerkungen
			von-bis	BY-Code	Maßnahme Beschreibung			
	16	P	Fkm 4,512 HYMOP08394 Bei Achenweg	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	17	P	Fkm 4,549 HYMOP05864 Bei Achenweg, Unterhalb Einmündung Fallgraben	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	18	P	Fkm 4,611 HYMOP05865 Bei Brückenstraße oberhalb Einmündung Fallgraben	69.5	Wehr / Absturz / Durchlassbauwerk (hier Absturz) ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	19	L	Fkm 4,620 - 4,234 HYMOL17861 Bei Achenweg	72.3	Punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils, z.B. Kiesbank mobilisieren	U	WWA Traunstein	Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit in der Stoißer Ache
	20	L	Fkm 8,389 - 8,136 WKA Pfaffendorfer Mühle HYMOL19177 Ortsbereich Anger	61	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	U	Wasserkra ftbetreiber	Verbesserung der Abflussverhältnisse (bzgl. Ökologie)